


## Necessità

- Poter contare su di un impianto facile da installare, poco costoso e semplice da gestire.
- Il gestore dello scivolo intende richiedere una tariffa fissa forfettaria per l'accesso alla rampa.

## Soluzione

Installazione di una soluzione ESPAS 10

- Vengono installate una colonnina ESPAS 10 MONEY BOX e due barriere:
  - uno presso la stazione d'ingresso che si alza al raggiungimento del pagamento forfettario e una all'uscita che si alza con il passaggio della vettura sulle spire.



## Sistema identificato

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Espas 10 money box     | 2 Spire di presenza  |
| 2 Barriere Giotto 30S Bt | 2 Spire di sicurezza |



### Espas 10 money box

- Pagamento con monete di una quota fissa
- Apertura frontale per una miglior accessibilità



### Barriera 30S Bt Giotto

- Barriera ad uso intensivo
- Passaggio utile fino a 3m
- tempo di apertura 2.5s
- Reazione all'urto: inversione